

# MIRRORS AND MORE



**GERÄUCHSHANWESUNGEN**  
**MANUAL DE MANTENIMENTO**  
**GERIURKASANAWIJZING**  
**ISTRUZIONI D'USO**  
**MODE D'EMPLOI**  
**INSTRUCTIONS**  
**NAVODA K POUZITI**  
**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**  
**NAVOD NA POUZDANIE**  
**PKOBOČTB 3 A VTOPPEBA**  
**UPUTE ZA UPORABO**  
**KASUTUSJUHEND**  
**LITOSANAS PAMĀCTĪBĀ**  
**OAHLEIE XP.HZHE**

DE LV EE SI HR BG SK HU CZ PL SE DK ES NL IT FR EN DE

# AND MORE



**MIRRORS  
AND MORE**

Mirrors & More GmbH  
Gut Nierhof 17 · D-5975 Arnsberg  
T +49 (0) 2931 96663870 · F +49 (0) 2931 96663871  
info@mirrors-and-more.com

[mirrors-and-more.com](http://mirrors-and-more.com)

REV 2.0

## MONTAGEHINWEISE

### Montagehinweis für Klebebleche

Durch das individuelle Anbringen des Klebebleches können Sie zum Beispiel im Bad zum Bohren die Fugen nutzen. Bitte vergewissern Sie sich, ob an der Stelle wo Sie bohren müssen, keine Versorgungsleitungen liegen.

Um eine einwandfreie Verklebung zu garantieren, achten Sie bitte darauf, dass die Klebestelle staub- und fettfrei ist.

1. Gewünschte Klebefosition genau festlegen (mit weichem Bleistift auf der Rückseite des Spiegels markieren).
2. Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband abziehen (Klebefläche dabei nicht berühren).
3. Klebeblech anlegen und fest andrücken.  
ACHTUNG: Nach dem Andrücken des Klebebleches ist eine Korrektur nicht mehr möglich!
4. Nach dem Andrücken ca. 12 Stunden bis zum Aufhängen des Spiegels warten.
5. Optimale Verarbeitungstemperatur: 25° +/-5°C.
6. Bitte vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser, da sich sonst das Klebeband löst.

### Montagehinweis für Klebespiegel

Um eine einwandfreie Verklebung zu garantieren, achten Sie bitte darauf, dass die Klebestelle staub- und fettfrei ist.

1. Spiegel nur auf ebener und glatter Oberflächen verkleben.
2. Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband abziehen (Klebefläche dabei nicht berühren).
3. ACHTUNG: Nach dem Andrücken des Spiegels ist eine Korrektur nicht mehr möglich!
4. Optimale Verarbeitungstemperatur: 25° +/-5°C.
5. Bitte vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Wasser, da sich sonst das Klebeband löst.

### Allgemeine Rahmen- und Wandspiegel


#### Spiegel mit Nutte

Bitte mindestens 2 Haken oder Schrauben verwenden! Sollte ein Spiegel eine Länge von 160cm oder mehr haben, müssen mindestens 3 Haken oder Schrauben verwendet werden.

Wichtig: Die Schrauben oder Haken dürfen nicht weiter als 3 cm Außenrand des Spiegels montiert werden.

#### Montage der Schrauben oder Haken in der Wand

Schrauben mit Hilfe von Messwerkzeug und Wasserwaage in der Wand verschränken.



## USER INSTRUCTION

### User instruction for hanging-supports

By individually sticking the hanging-supports to the back of the mirror you can the joints of the tiles in your bathroom. Please make sure that there are no tubes or electrical parts in the wall where you have to drill the holes.

In order to ensure that the self-adhesives stick firmly to the back of the mirror please keep the foreseen positions clean from dust, fat or oil.

1. fix the exact position of the hanging-supports.
2. remove the protection-foil from the self-adhesive pad of the hanging-support (do not touch the adhesive surfaces).
3. press the hanging-support firmly onto the exact position.  
ATTENTION: it is not possible to re-arrange the position after pressing.
4. wait approximately 12 hours before hanging the mirror on the wall.
5. the best processing temperature is between 25° +/-5° Celsius
6. Please avoid the contact with water, otherwise the adhesive tape loses adhesion.

### User instruction for glue-mirrors

In order to ensure that the self-adhesives stick firmly to the back of the mirror please keep the foreseen positions clean from dust, fat or oil.

1. please place the mirror just on flat and even surfaces
2. remove the protection-foil from the self-adhesive pad of the hanging-support (do not touch the adhesive surfaces).
3. ATTENTION: it is not possible to re-arrange the position after pressing
4. the best processing temperature is between 25° +/-5° Celsius
5. Please avoid the contact with water, otherwise the adhesive tape loses adhesion.

### FOR WALL MIRRORS AND GENERAL FRAME MIRRORS


#### Mirror with groove

Please use at least 2 screws / hooks! If you assemble a mirror with a length from 160cm and more, please use minimum 3 screws or hooks.

Important: Please do not screw the hooks more than 3 cm from the outer side of the frame.

#### Fitting the screws into the wall

Fitting the screws with measurement equipment into the wall



## INSTRUCTIONS DE MONTAGE

### Instructions de montage de plaques de collage

Vous pouvez, par exemple, dans la salle de bains utiliser les joints pour percer grâce à la pose sur mesure de la plaque de collage. Veillez vous assurer que les points où vous voulez percer ne présentent aucune conduite d'alimentation.

Veillez à ce que les points de collage soient exempts de poussière et de graisse afin de garantir un collage parfait.

1. Déterminer exactement la position de collage souhaitée (marquer avec un crayon gras au dos du miroir).
2. Retirer le film de protection de la bande adhésive double face (sans toucher la surface adhésive).
3. Poser la plaque de coller puis presser fort.  
ATTENTION: une fois la plaque de collage appuyée, aucune correction n'est plus possible!
4. Après application, attendre env. 12 heures avant d'accrocher le miroir.
5. Température de traitement optimale: 25° +/-5°C.
6. Éviter tout contact direct avec l'eau sinon la bande adhésive se détache.

### Instructions de montage de miroir adhésif

Veillez à ce que les points de collage soient exempts de poussière et de graisse afin de garantir un collage parfait.

1. Coller le miroir uniquement sur des surfaces planes et lisses.
2. Retirer le film de protection de la bande adhésive double face (sans toucher la surface adhésive).
3. ATTENTION une fois le miroir appuyé, aucune correction n'est plus possible!
4. Température de traitement optimale: 25° +/-5°C.
5. Éviter tout contact direct avec l'eau sinon la bande adhésive se détache.

### MIROIRS CADRÉS ET MURAUX EN GÉNÉRAL


#### Miroir à rainure

Utiliser au moins 2 crochets ou vis! Si un miroir présente une longueur de 160 cm ou plus, utiliser au moins 3 crochets ou vis.

Important: les vis ou crochets ne doivent pas être placés à plus de 3 cm du bord extérieur du miroir.

#### Montage des vis ou crochets dans le mur

Visser les vis dans le mur à l'aide d'un outil de mesure et d'un niveau à bulle.



## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

### Istruzioni per il montaggio di lamiere adesive

Grazie al montaggio individuale delle lamiere adesive è possibile, per esempio, utilizzare in bagno i giunti per l'esecuzione dei fori. Assicurarsi che nel punto in cui si deve eseguire il foro non siano presenti cavi di alimentazione.

Per garantire un'adesione perfetta, verificare che il punto di applicazione sia privo di polvere e grasso.

1. Determinare in modo esatto la posizione in cui si desidera attaccare la lamiera (contrassegnarla con una matita morbida sul lato posteriore dello specchio).
2. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo (non toccare la superficie adesiva).
3. Appoggiare la lamiera adesiva e premere con forza.  
ATTENZIONE: una volta attaccata la lamiera adesiva non è più possibile eseguire alcuna correzione!
4. Dopo aver attaccato la lamiera, attendere circa 12 ore prima di appendere lo specchio.
5. Temperatura di lavoro ottimale: 25° +/-5°C.
6. Evitare il contatto diretto con acqua in quanto potrebbe sciogliere il nastro adesivo.

### Istruzioni per il montaggio dello specchio adesivo

Per garantire un'adesione perfetta, verificare che il punto di applicazione sia privo di polvere e grasso.

1. Attaccare lo specchio soltanto su superfici piane e lisce
2. Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo (non toccare la superficie adesiva).
3. ATTENZIONE: una volta attaccato lo specchio non è più possibile eseguire alcuna correzione!
4. Temperatura di lavoro ottimale: 25° +/-5°C.
5. Evitare il contatto diretto con acqua in quanto potrebbe sciogliere il nastro adesivo.


### SPICCHIO CON CORNICE E DA PARETE IN GENERALE

#### Specchio con scanalatura

Utilizzare almeno 2 ganci o 2 viti! Se lo specchio ha una lunghezza pari o superiore a 160 cm, utilizzare almeno 3 ganci o viti.  
Importante: Le viti o i ganci non devono essere montati ad una distanza superiore di 3 cm dal bordo esterno dello specchio.

#### Montaggio delle viti o dei ganci alla parete

Avvitare le viti alla parete con l'ausilio di strumenti di misura e di una livella a bolla.



## INDICACIONES DE MONTAJE

### Indicaciones de montaje para chapas adhesivas

Gracias a la colocación individual de la chapa adhesiva, puede, por ejemplo, utilizar las juntas en el baño para taladrar. Asegúrese de que no haya cables de suministro en el lugar en el que tenga que taladrar.

Para garantizar una adhesión sin problemas, preste atención a que la superficie de adhesión esté libre de polvo y grasa.

1. Determine de forma exacta la posición de adhesión deseada (marcando con un lápiz fino en la parte trasera del espejo).
2. Retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara (sin tocar la superficie adhesiva).
3. Coloque la chapa adhesiva y apriétela con fuerza.  
ATENCIÓN: ¡No es posible volver a corregir después de apretar la chapa adhesiva!
4. Despues de apretar, espere aprox. 12 horas antes de colgar el espejo.
5. Temperatura de procesamiento ideal: 25° +/-5°C.
6. Evite el contacto directo con agua, pues de lo contrario se soltará la cinta adhesiva.

### Indicaciones de montaje para espejos adhesivos

Para garantizar una adhesión sin problemas, preste atención a que la superficie de adhesión esté libre de polvo y grasa.

1. Pegue el espejo solo en superficies lisas y planas.
2. Retire la película protectora de la cinta adhesiva de doble cara (sin tocar la superficie adhesiva).
3. ATENCIÓN: ¡No es posible volver a corregir después de apretar el espejo!
4. Temperatura de procesamiento ideal: 25° +/-5°C.
5. Evite el contacto directo con agua, pues de lo contrario se soltará la cinta adhesiva.

### ESPEJOS CON MARCOS Y DE PARED GENERALES


#### Espejos con ranura

¡Utilice al menos 2 ganchos o tornillos! Si un espejo tiene una longitud de 160 cm o más, deberá utilizarse al menos 3 ganchos o tornillos.

Importante: Los tornillos o ganchos no deben montarse a más de 3 cm del borde exterior del espejo.

#### Montaje de los tornillos o ganchos en la pared

Atornille los tornillos en la pared con ayuda de herramientas de medición y una niveladora.



## MONTERINGSANVISNINGAR

### Monteringsanvisningar för självhäftande plåtbitar

Genom att själv fastsätta den självhäftande plåtbiten så kan du t.ex. utnyttja redan existerande fogar i badrummet till borring. Se till att det inte finns några gömda el-ledningar vid den stället där du behöver borra.

För att garantera perfekt vidhäftning, måste ytan av det området som ska limmas vara fritt från damm och fett.

1. Markera noggrant den önskade positionen (märk med en mjuk penna på spegeln baksida)
2. Ta bort skyddsfolien från den dubbelsidiga tejen (men rör inte själva vidhäftningsystemet).
3. Applicera plåten och tryck fast.  
OBSERVERA: Efter att du har fixerat den självhäftande plåten är det inte möjligt att göra korrigeringar!
4. Efter applikationen på plåten måste det väntas ca. 12 timmar innan spegeln kan hängas upp.
5. Den optimala arbetstemperatur: 25° +/-5°C.
6. Undvik direkt kontakt med vatten, annars kan tejen lossna.

### Monteringsanvisningar för den självhäftande spegeln

För att garantera perfekt vidhäftning, måste ytan av det området som ska limmas vara fritt från damm och fett.

1. Limma spegeln endast på plan och jämn yta
2. Ta bort skyddsfolien från den dubbelsidiga tejen (men rör inte själva vidhäftningsystemet).
3. OBSERVERA: Efter att du har fixerat spegeln är det inte möjligt att göra korrigeringar!
4. Den optimala arbetstemperatur: 25° +/-5°C.
5. Undvik direkt kontakt med vatten, annars kan tejen lossna.


### VANLIGA RAM- OCH VÄGGSPEGLAR

#### Spegel med spår

Det ska användas minst 2 krokar eller skruvar! Om spegeln har en längd av 160 cm eller mer så måste minst 3 krokar eller skruvar användas. Viktigt: krokarna eller skruvarna får inte monteras längre ifrån än 3 cm från spegeln ytterkanter.

#### Montering av krokarna eller skruvarna i väggen

Förskruvningen i väggen ska ske med hjälp av mätverktyg och vattenpass.



## MONTAGEGEVJLEDNING

### Montagevejledning for klæbepuder

Ved individuel placering af klæbepuderne kan du f.eks. på badeværelset komme til at bore i fugerne. Vær venligst sikker på, at der ikke er kabler eller rør i væggen, hvor du vil bore.

For at garantere en fejlfri klæbning skal klæbestedet være støv- og fedtfrit.

1. Fastlæg den præcise klæbeplassering (markér med en blød blyant på spejlets bagside).
2. Beskytt

## WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

PL

### Wskazówki do montażu przyklejanych listew blaszanych

Dzięki indywidualnemu mocowaniu przyklejanej listwy blaszanej można na przykład w fuzji wykrość spoiny do wiercenia. Proszę upewnić się, czy w miejscu koniecznego wiercenia nie leżą przewody zasilające.

Aby zapewnić niezawodne sklejenie, należy zwrócić uwagę na to, aby miejsce klejenia było wolne od pyłu i tłuszczu.

1. Dokładnie ustalić pozycję klejenia (zaznaczyć miękkim ołówkiem na tylnej stronie lustra).
2. Ściągnąć folię ochronną z dwustronnej taśmy klejącej (nie dotykać przy tym powierzchni klejowej).
3. Przyłożyć i mocno docisnąć przyklejaną listwę blaszaną.
4. UWAGA: Po docisnięciu przyklejanej listwy blaszanej korekta nie jest już możliwa!
5. Po docisnięciu odczekać ok. 12 godzin na zawiśnięcie lustra.
6. Optymalna temperatura obróbki:  $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$ .
7. Proszę unikać bezpośredniego kontaktu z wodą, gdy w przeciwnym wypadku taśma klejąca się odklei.

### Wskazówki do montażu przyklejanego lustra

Aby zapewnić niezawodne sklejenie, należy zwrócić uwagę na to, aby miejsce klejenia było wolne od pyłu i tłuszczu.

1. Przyklejać lustro tylko na równej i gładkiej powierzchni.
2. Ściągnąć folię ochronną z dwustronnej taśmy klejącej (nie dotykać przy tym powierzchni klejowej).
3. UWAGA: Po docisnięciu lustra korekta nie jest już możliwa!
4. Optymalna temperatura obróbki:  $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$ .
5. Proszę unikać bezpośredniego kontaktu z wodą, gdy w przeciwnym wypadku taśma klejąca się odklei.

## ZWYKŁE LUSTRA W RAMACH I NA ŚCIANĘ



### Lustra z rówkami

Proszę zastosować przynajmniej 2 haczyki lub wkętry! Jeśli lustro ma długość 160 cm lub więcej, należy zastosować przynajmniej 3 haczyki lub wkętry. Ważne: Niedozwolony jest

montaż wkętrów lub haczyków w odległości większej niż 3 cm od zewnętrznej krawędzi lustra.

### Montaż wkętrów lub haczyków w ścianie

Przy pomocy przyrządu pomiarowego i poziomicy wkręcić wkętry w ścianę.



## POKÝNY K MONTÁŽI

CZ

### Pokyny k montáži plechů se samolepicí vrstvou

Pro připevnění montážních plechů můžete v koupelně pro vrtání využít spáry. Ujistěte se, zda místo, kde musíte vrtat, nevedou žádná vedení.

K zajištění bezchybného přilepení dbejte prosím na to, aby bylo místo lepení zvábné prachu a mastnoty.

1. Určete přesně požadovanou polohu (poznejte si ji měkkou tužkou na zadní straně zrcadla).
2. Sejměte ochrannou fólii z dvoustranné lepicí pásky (nedotýkejte se přitom lepicí plochy).
3. Plech se samolepicí vrstvou přiložte a pevně stiskněte.  
POZOR: Po přitlačení lepicí plochy již oprava není možná!
4. Po přitlačení počkejte cca. 12 h než budete moci zrcadlo povést.
5. Optimální teplota spracování:  $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$ .
6. Prosím vyuvarujte se přímého kontaktu s vodou, jinak dojde k uvolnění lepicí pásky.

### Pokyny k montáži lepicích zrcadel


K zajištění bezchybného přilepení dbejte prosím na to, aby bylo místo lepení zvábné prachu a mastnoty.

1. Zrcadlo přilepte jen na rovné a hladké povrch.
2. Sejměte ochrannou fólii z dvoustranné lepicí pásky (nedotýkejte se přitom lepicí plochy).
3. POZOR: Po přitlačení zrcadla již oprava není možná!
4. Optimální teplota spracování:  $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$ .
5. Prosím vyuvarujte se přímého kontaktu s vodou, jinak dojde k uvolnění lepicí pásky.

## UNIVERZÁLNÍ RÁMOVÁ A NÁSTĚNNÁ ZRCADLA

### Zrcadlo s drážkou

Použijte prosím minimálně 2 skoby nebo šrouby! Pokud má zrcadlo délku 160 cm nebo delší, je nutné použít minimálně 3 skoby nebo šrouby. Důležité: Šrouby nebo skoby nesmí být namontovány ve vzdálenosti větší než 3 cm od vnějšího okraje zrcadla.



### Montáž šroubů nebo skob do zdi

Jako pomocník při instalaci šroubů využijte metr a vodováhu.



## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HU

### Szerelési útmutató tapadólapokhoz

A tapadólapok egyedülálló felszerelésénél például nyugodtan fúrhajtva a lyukakat a fúrást a fűrészben. A fúras megkezdése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a fúrás terület alatt futnak-e vezetékek.

A tökéletes tapadás garantálásához, figyeljen arra, hogy a tapadási felület por és zsírmentes legyen.

1. A kívánt ragasztási pozíció pontos meghatározása (egy ceruzával a tükür hárdfoldalán megjelölni)
2. Távolítsa el a kétoldalú ragasztószalag védőfóliáját. (a ragasztós felület érintése nélkül)
3. Fektesse rá a tapadólapra és nyomja össze.  
FIGYELEM: A tapadólap összenyomása után már nincsen lehetőség a korrigálásra.
4. Az összenyomás és a felakaszás között mindenkorábban teljes el legalább 12 óra.
5. Optimális feldolgozási hőmérséklet:  $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$
6. mindenkorábban kerülje a vízzel való érintkezést, különben felodózik a ragasztás.

### Szerelési útmutató ragasztós tükörkhöz

A tökéletes tapadás garantálásához, figyeljen arra, hogy a tapadási felület por és zsírmentes legyen.

1. A tükör csak egyes és sima felületre ragassza fel.
2. Távolítsa el a kétoldalú ragasztószalag védőfóliáját. (a ragasztós felület érintése nélkül)
3. FIGYELEM: A tükör felragasztása után már nincsen lehetőség a korrigálásra.
4. Optimális feldolgozási hőmérséklet:  $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$
5. mindenkorábban kerülje a vízzel való érintkezést, különben felodózik a ragasztás.

### KERETES ÉS FALI TÜKRÖKHÖZ


#### Tükör vájattal

Kérjük mindig legalább 2 csavart vagy akasztót használjon. Amennyiben a tükör hosszabb 160 cm-nél, mindenkorábban legalább 3 csavart vagy akasztót használata szükséges.

Fontos: A csavarokat vagy akasztókat mindenkorábban széltől legalább 3 cm-re beljebb szabad csak felszerelni.

#### Csavar vagy akasztó falra szerelése

A csavarok helyét mérőezközők és vízmértek segítségével határozzuk meg a falon.



## INŠTRUKCIE NA MONTÁŽ

SK

### Inštrukcie na montáž lepiaciach plechov

Lepiaci plech môžete napríklad v kúpeľni priložiť tak, aby ste na vŕtanie využili medzery. Uistite sa, či sa v mieste vŕtania nenachádza napäjacie vedenie.

Miesto lepenia nesmie byť zaprášené ani zamastené, inak by nebolo možné garantomovať dokonalé zlepenie.

1. Určte presně požadovanou polohu (poznejte si ji měkkou tužkou na zadní stranu zrcadla).
2. Sejměte ochrannou fólii z dvoustranné lepicí pásky (nedotýkejte se přitom lepicí plochy).
3. Plech se samolepicí vrstvou přiložte a pevně stiskněte.  
POZOR: Po přitlačení lepicí plochy již oprava není možná!
4. Po přitlačení počkejte cca. 12 h než budete moci zrcadlo povést.
5. Optimální teplota spracování:  $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$ .
6. Prosím vyuvarujte se přímého kontaktu s vodou, jinak dojde k uvolnění lepicí pásky.

### Inštrukcie na montáž zrkadla

Miesto lepenia nesmie byť zaprášené ani zamastené, inak by nebolo možné garantomovať dokonalé zlepenie.

1. Zrkadlo přilepte jen na rovný a hladký povrch.
2. Z obojstrannej lepiacej pásky stiahnite ochrannú fóliu (pritom sa nedotknite lepiaceho povrchu).
3. Lepiaci plech priložte a pevně pritlačte.  
UPOZORNENIE: Keď lepiaci plech pritačíte, už ním nemôžete pohnúť!
4. Po pritlačení plechu počkajte cca 12 hodín, až potom zaveste zrcadlo.
5. Optimálna teplota spracovania:  $25^{\circ} +/ - 5^{\circ}\text{C}$ .
6. Na miesto lepenia sa nesmie dosťať voda, lepiaca páska by sa uvořnila.



## VŠEOBECNÉ RÁMOVÉ A NÁSTĚNNÉ ZRKADLÁ

HR

### Zrkadlo s drážkou

Použijte prosím minimálně 2 skoby nebo šrouby! Pokud má zrcadlo délku 160 cm nebo delší, je nutné použít minimálně 3 skoby nebo šrouby.

Dôležité upozornenie: Skrutky alebo háčiky nemontujte dalej ako 3 cm od vonkajšieho okraja zrcadla.

### Montáž skrutiek alebo háčikov na stenu

Na vyznačenie miesta pre zaskrutkovanie skrutiek na steny použite meradlo a libele.



### Montáž ušľapkami a skobami do zdi

Jako pomocník při instalaci šroubů využijte metr a vodováhu.



### Montáž šroubami a skobami do zdi

Jako pomocník při instalaci šroubů využijte metr a vodováhu.



## UPUTE ZA MONTAŽU

EE

### Upute za montažu lepljivih ploča

Pojedinačno postavljivo lepljivo ploču možete, na primjer, iskoristiti u kućanici prilikom bušenja za fugu. Molimo provjerite da na mjestu, gdje trebate bušiti, nema nikavih opskrbnih vodova.

Kako bi se zajamčilo savršeno priranje, molimo pobrinite se da je mjesto za lepljenje očišćeno od prašine i masnoće.

1. Točno odrediti položaj lepljenja (označiti olovkom u bijeloj boji na poleđini ogledala).
2. Obojstrannej lepiacej pásky stiahnite ochrannú fóliu (pritom sa nedotknite lepiaceho povrchu).
3. Lepiaci plech priložte a pevně pritlačte.  
UPOZ